

神輿仕様

台輪寸法：3.5尺

屋根延神社型総赤漆塗り造り、

彫物、桷組、唐戸：赤色仕上げ

付属品：鳳凰、小鳥、瓔珞、風鐸、飾り綱、鈴

再新調価格：1,800万円前後


製作者：不明

製作年：江戸中期？


修理歴：40年前に大修理

祭礼日：毎年 7月第3土日

神輿本体：現状



屋根面下地割れ多い
下地より直す



緑青発生多い



上下ボルト止め式

現状評価

ガタ発生：上下、水平方向共にガタ

木地塗り：下地より不良

金箔、彩色：下地より不良

金具類：緑青発生、変形多い、メッキ不良

修理方針

予算：総額？万円内に収める

- 全体の安全、ガタ対策
- ワラビ手のグラつき対策
- 鳳凰のグラつき対策
- 塗りを綺麗にする。(本漆～ウレタン塗装)
- 金具再金鍍金
- 飾り綱を新調したい

神輿仕様

台輪寸法:3.5尺及び3.75尺

屋根延神社型総漆塗り造り

付属品:鳳凰、小鳥、瓔珞、風鐸、飾り綱、鈴

再新調価格:1,800万円前後

製作者:不明

製作年:江戸中期?

修理歴:40年前に大修理

祭礼日:毎年 7月第3土日

現状評価

金具類:緑青発生、変形多い、メッキ不良


飾り綱:古い

修理方針


- 付属金具類の再金鍍金
- 飾り綱を新調したい

付属品:現状及び対策

3.3尺と3.75尺神輿で共用




鳳凰:修正、金鍍金、分解、組み立て




小鳥:修正、金鍍金、分解、組み立て



飾り綱:新調(色?)



瓔珞:修正、金鍍金、分解、組み立て



御鏡:修正、ニッケルメッキ



風鐸:修正、金鍍金、分解、組み立て



鈴:新調(メッキ?)



著作権:東京神輿センター
再使用不可

神輿本体：現状及び対策

神輿仕様

台輪寸法:3.75尺
屋根延神社型総漆塗り造り、
彫物、桝組、唐戸:金箔、彩色仕上げ
付属品:無し(赤神輿と共用)
再新調価格:1,800万円前後
製作者:不明
製作年:江戸中期?
修理歴:40年前にガタ直し修理
祭礼日:毎年 7月第3土日

現状評価

ガタ発生:上下、水平方向共にガタ
木地塗り:下地より不良
金箔、彩色:下地より不良
金具類:緑青発生、変形多い、メッキ不良

修理方針

予算:総額?万円内に収める

- 全体の安全、ガタ対策
- ワラビ手のグラつき対策
- 鳳凰のグラつき対策
- 塗りを綺麗にする。(本漆～ウレタン塗装)
- 金具再金鍍金

